
	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
	VANA ÜRETİCİLERİ (Özel İmalat)		Yayın Tarihi	13.03.2015
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU		Rev. No - Tarihi	
FİRMANIN ADI :	Aygün Grup Makine Mühendislik Ltd. Şti.			
ADRESİ :	Keresteciler Sitesi 1.Cadde No:30 Saray / Kazan / ANKARA			
TİC. SİCİL NO :	1544-KAZAN		TARİH: 03/07/2015	
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?		Yok	
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Var		Ek-1
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	Var		Ek-2
	Belgelerin gereği yapılıyor mu?	Evet		Ek-3
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	Var		Ek-4
3	Kapasite Raporu var mı?	Var		Ek-5
4	Vana tasarım birimi var mı?			
5	Vana imalatında kullanılacak olan her türlü hammadde/malzeme standartlara uygun mudur? Akredite bir laboratuvarında yapılmış analiz raporları mevcut mu?	Evet		
6	Üniversal/CNC torna tezgahı, CNC dik ve yatay işleme tezgahları, Üniversal matkap tezgahları ve taşlama tezgahı var mıdır?	Var		Ek-6
7	Fabrika içinde standarda uygun olarak hidrostatik test yapmak için ayrılmış mekan var mıdır?	Var		
8	Kumlama ünitesi var mı?		Yok	Ek-7 (Dışarıdan Hizmet Alımı Yapılmakta.)
9	Kumlama sonrası yüzey kalitesi ölçüm cihazı var mı?		Yok	Dışarıdan Hizmet Alımı Yapılmakta.
10	Ekipmanların iç ve dış boya kaplamaları için yaş veya elektrostatik fırın boya kaplama ve kurutma üniteleri var mıdır?	Var		Yaş Boya Atölyesi Mevcut.
	Boyama sonrası boya kalınlığı ölçümü ve yapışma testi yapılıyor mu?	Evet		
11	Açma-kapama testi yapılıyor mu ?	Evet		Ek-8
12	Kaplamada kullanılan boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. Belgesi var mı?			
13	Ürün garanti belgesi var mı?			

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ (Özel İmalat)		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	Evet		Ek-9
15	Satış sonrası servis ve yedek parça hizmeti var mı?			
16	Ürünler standardın öngördüğü şekilde stoklanıyor mu?	Evet		Ek-10
17	Fabrikanın kapalı çalışma alanı yeterli midir?	Evet		Ek-10 (Toplam 1600 m ² kapalı alan mevcut.)
18	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	Evet		Ek-11
19	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?			
20	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	Evet		Ek-12
21	Kalite Kontrol Birimi var mı?		Yok	Ek-13 (Dışarıdan Hizmet Alımı Yapılmakta.)
22	Ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılıyor mu?	Evet		Ek-14
23	Dökümanlar kayıt altına alınıyor mu?	Evet		
24	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?	Evet		Ek-15
25	İmalat ve testlere ait güncel standartlar bulunduruluyor mu?	Evet		
26	Kaynakçıların vasıflandırma belgeleri var mı?	Evet		Ek-16
<p>İşaretili maddeler, vanaların özel tasarım olarak imal edilmesi sebebiyle (Not 1) aranacak kriterlere dahil edilmemiştir. Firma vana imalatlarında döküm malzeme kullanmadığından, listenin aşağıda yer alan maddeleri dikkate alınmamıştır.</p>				
<p>Not 1: Özel tasarım olarak imal edilen vanalarda 4, 12, 13, 15, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40 sıra numaralı kriterler aranmayacaktır.</p>				
<p>Not 2: Üreticinin yurtdışında olması halinde 15 sıra numaralı maddenin değerlendirilmesinde 7 coğrafi bölgeye satış sonrası hizmet verebilecek en az 3 adet yetkili servisi ve yeterli elemanın olması şartı aranacaktır.</p>				

Üreticinin fabrikası 03/07/2015 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere özel imalat vana ve ekipmanlarının temin edilmesi;

Uygun görülmüştür
Uygun görülmemiştir

Uygun

DSİ İNCELEME HEYETİ

Başkan


Faruk SEZER
 Makine Proje
 Şube Müdürü

Üye


Volkan BAHAR
 Makine Mühendisi

Üye


İsmail Burak KILIÇ
 Makine Yüksek Mühendisi