
	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
<b>FİRMANIN ADI :</b>	MTG MAK. MÜH. İNŞ. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.			
<b>ADRESİ :</b>	Ostim OSB mah. 1200 Sok. No:98 Yenimahalle / ANKARA			Başkent
<b>TİC. SİCİL NO :</b>	373840		TARİH: 09/10/2015	
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
<b>İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU</b>				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	Yok		
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Var		Ek-1
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	Var		Ek-2
	Belgelerin gereği yapıyor mu?	Evet		
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	Var		Ek-3
3	Kapasite Raporu var mı?	Var		Ek-4
4	Vana tasarım birimi var mı?			
5	Vana imalatında kullanılacak olan her türlü hammadde/malzeme standartlara uygun mudur? Akredite bir laboratuvarında yapılmış analiz raporları mevcut mu?	Evet		Ek-5
6	Üniversal/CNC torna tezgahı, CNC dik ve yatay işleme tezgahları, Üniversal matkap tezgahları ve taşlama tezgahı var mıdır?			
7	Fabrika içinde standarda uygun olarak hidrostatik test yapmak için ayrılmış mekan var mıdır?	Var		Ek-12
8	Kumlama ünitesi var mı?			
9	Kumlama sonrası yüzey kalitesi ölçüm cihazı var mı?	Var		
10	Ekipmanların iç ve dış boya kaplamaları için yaş veya elektrostatik fırın boya kaplama ve kurutma üniteleri var mıdır?			
	Boyama sonrası boya kalınlığı ölçümü ve yapışma testi yapılıyor mu?			
11	Açma-kapama testi yapılıyor mu ?	Evet		Ek-6
12	Kaplamada kullanılan boyanın insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. Belgesi var mı?			
13	Ürün garanti belgesi var mı?			
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	Evet		Ek-7

0 1 9

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	VANA ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	ÜRETİCİ UYGUNLUK FORMU			
15	Satış sonrası servis ve yedek parça hizmeti var mı?			
16	Ürünler standardın öngördüğü şekilde stoklanıyor mu?	Evet		Ek-12
17	Fabrikanın kapalı çalışma alanı yeterli midir?	Evet		
18	En az 1 adet Makine Mühendisi var mı?	Evet		Ek-8
19	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?			
20	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	Evet		
21	Kalite Kontrol Birimi var mı?		Yok	Dışarıdan hizmet alımı yapılmakta. Ek-9
22	Ölçü aletlerinin kalibrasyonu yapılıyor mu?	Evet		Ek-10
23	Dökümanlar kayıt altına alınıyor mu?	Evet		
24	Döküm ve/veya imalat kayıtları tutuluyor mu?	Evet		
25	İmalat ve testlere ait güncel standartlar bulunduruluyor mu?	Evet		
26	Kaynakçıların vasıflandırma belgeleri var mı?	Var		Ek-11
İşaretili maddeler, vanaların özel tasarım olarak imal edilmesi sebebiyle (Not 1) aranacak kriterlere dahil edilmemiştir. Firma vana imalatlarında döküm malzeme kullanmadığından, listenin aşağıda yer alan maddeleri dikkate alınmamıştır.				
Not 1: Özel tasarım olarak imal edilen vanalarda 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 40 sıra numaralı kriterler aranmayacaktır.				
Not 2: Üreticinin yurtdışında olması halinde 15 sıra numaralı maddenin değerlendirilmesinde 7 coğrafi bölgeye satış sonrası hizmet verebilecek en az 3 adet yetkili servisi ve yeterli elemanın olması şartı aranacaktır.				

Üreticinin fabrikası 09/10/2015 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere ekipman temin edilmesi;

Uygun görülmüştür  
Uygun görülmemiştir

Uygundur

DSİ İNCELEME HEYETİ

Başkan

  
Faruk SEZER  
Makine Proje  
Şube Müdürü

Üye

  
Volkan BAHAR  
Makine Mühendisi

Üye

  
Gülşen BAHAR  
Makine Mühendisi