
	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	BORU ÜRETİCİLERİ (Özel İmalat)		Rev. No - Tarihi	
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU			
FİRMANIN ADI :	ROLEDA Makina İmalat İnşaat Nakliyat ve Dış Ticaret Ltd. Şti.			
ADRESİ :	Başkent OSB Recep Tayyip Erdoğan Bul. 206 Ada No:8/P Sincan / ANKARA			
TİC. SİCİL NO :	366159		TARİH: 03/07/2015	
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?		Yok	
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Var		Ek-1
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	Var		Ek-2
	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Var		Ek-19
	Belgelerin gereği yapılıyor mu?	Evet		Ek-3
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	Var		Ek-4
3	Kapasite Raporu var mı?	Var		Ek-5
4	Test laboratuvarı, boru imalatında kullanılan malzemelerin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?			
5	Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu akredite edilmiş bağımsız bir kuruluş tarafından yapılıyor mu?	Evet		Ek-9
6	Kalite Kontrol Birimi var mı?			
7	En az 2 adet Makine Mühendisi var mı?	Evet		Ek-8
8	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?			
9	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?			
10	Boru depolaması standardına uygun olarak yapılıyor mu?			
11	İmalat ve testlere ait standartlar basılı halde bulunduruluyor mu?	Evet		
12	Üretim ekipmanları ve mevcut imalatlar güven veriyor mu?	Evet		Ek-6 / Ek-11
13	Satış sonrası hizmeti var mı?	Evet		Ek-21
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	Evet		Ek-7
15	Hidrostatik test ünitesi var mı?	Evet		

	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	BORU ÜRETİCİLERİ (Özel İmalat)		Rev. No - Tarihi	
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU			
FİRMANIN ADI :		ROLEDA Makina İmalat İnşaat Nakliyat ve Dış Ticaret Ltd. Şti.		
16	Laboratuvarlarda ilgili standartlarda belirtilen tüm testler yapılabiliyor mu? Test cihazları yeterli mi ?			
17	Solventsiz epoksi kullanılan boyanın/iç kaplama malzemesinin/ürünün insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. belgesi var mı?	Evet		Ek-20 (BS 6920 Standartına Uygunluk Raporu)
ÇELİK BORU ÜRETİCİLERİNDE				
18	Sac malzemenin laminasyon test sertifikası var mı?	Evet		Ek-12 / Ek-18
19	Üretilen borular tahribatsız muayeneye tabi tutuluyor mu?	Evet		Ek -18
20	Kumlama ve boya kaplama ünitesi var mı?	Evet		Ek-13
21	Polietilen kaplama ünitesinde %100 holiday testi yapılıyor mu?			
22	Beton kaplama ünitesi var mı?			
23	Kaynakçıların sertifikaları var mı?	Evet		Ek-10
İşaretili maddeler, boruların özel tasarım olarak imal edilmesi sebebiyle (Not) aranacak kriterlere dahil edilmemiştir.				
Not: Özel tasarım olarak imal edilen çelik borularda 4, 6, 8, 9, 10, 16, 21, 22 sıra numaralı kriterler aranmayacaktır.				
DEĞERLENDİRME				

Üreticinin fabrikası 03/07/2015 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere özel imalat boru temin edilmesi;

Uygun görülmüştür
Uygun görülmemiştir

Uygun

DSİ İNCELEME HEYETİ

Başkan


Feri SEZER
Makine Proje
Şube Müdürü

Üye


Volkan BAHAR
Makine Mühendisi

Üye


İsmail Burak KILIÇ
Makine Yüksek Mühendisi